Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro — **Fone: 015-3281-1613**

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br — **Fone: 015-998004747**

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br — **Fone: 015-997063989**

CNPJ: 60.113.172/0001-01 — **CEP – 18.190-00**

INDICAÇÃO Nº 500 /21

INDICO ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, **JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR**, as providências necessárias, junto ao setor competente, no sentido de:

Estudar a possibilidade de proceder, a regularização e a viabilidade, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, da lombada localizada na Avenida Dom Pedro II, Bairro Araçoiabinha.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem como objetivo, atender pedidos feitos por muitos munícipes a este Vereador, a fim de viabilizar a identificação dos redutores de velocidade, assim como, para evitar acidentes e garantir maior segurança para as pessoas que circulam pelo local, pois os carros que trafegam pela via acabado não respeitando o redutor de velocidade, pelo fato do mesmo se encontrar sem as manutenções necessárias, (conforme foto anexa).

Plenário Vereador Carvalho de Oliveira Ribeiro

Sala das Sessões, 25 de Agosto de 2.021.

ADAIR JOSÉ FOGAÇA
(ODAIR DO BAR)
VEREADOR

Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro — Fone: 015-3281-1613
Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br — Fone: 015-998004747
Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br — Fone: 015-997063989
CNPJ: 60.113.172/0001-01 — CEP – 18.190-000