



Câmara Municipal de Aracoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP – 18.190-000

INDICAÇÃO Nº 557 /22

INDICO ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, **JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR**, as providências necessárias, junto ao setor competente, no sentido de:

Trocar a tampa do bueiro localizado na rua Benedito Antunes Ribeiro, altura do número 302, no Centro da Cidade, assim como a limpeza do bueiro.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem como objetivo, atender pedidos feitos por muitos munícipes a este Vereador. Considerando que a tampa do bueiro está quebrada, impossibilitando a passagem segura de pessoas pela calçada, tendo em vista, do risco que há de alguém pisar na tampa e esta quebrar, causando eventuais acidentes, a fim de viabilizar o adequado escoamento de água pluvial pelo bueiro, impedindo de tal modo eventuais alagamentos na via.

Plenário Vereador Carvalho de Oliveira Ribeiro

Sala das Sessões, 06 de Junho de 2.022.


RICHARDSON CORRÊA DE OLIVEIRA
(NENÊ)
VEREADOR



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP – 18.190-000

