

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Fone: 015-3281-1613

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Fone: 015-998004747

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Fone: 015-997063989

CNPJ: 60.113.172/0001-01

CEP - 18.190-000

Araçoiaba da Serra, 31 de Agosto de 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

UT. 2022

Oficio nº 864 /22

Gab. do Vereador

MANOEL HENRIQUE SOARES

Ref.: Bueiros

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente, para solicitar a Vossa Exa., com relação ao assunto em referência e através do setor competente, que informe sobre a possibilidade de efetuar, com a MÁXIMA URGÊNCIA, os devidos consertos dos três (3) bueiros localizados na Avenida Ministro Antônio Vieira do Amaral, no Jardim

Master, altura do nº 1.419.

Tal solicitação tem como objetivo, atender pedidos feitos por muitos munícipes a este Vereador, tendo em vista, que a tampa dos mencionados bueiros estão quebrados (conforme fotos anexas), dificultando o escoamento adequado de água e acumulando sujeira.

Cabe ressaltar, que já foi solicitado providências em relação ao assunto em referência na indicação nº 650/2022 (conforme documento anexo), datada em 23 de Julho, entretanto não obtivemos nenhum resultado efetivo nesse sentido.

Sem mais, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exa. os protestos de estima e elevada consideração.

MANOEL HENRIQUE SOARES (MANU DA CULTURA) VEREADOR

Ao Exmo. Senhor

JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR

D.D. Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra/SP.



Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br


CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP-18.190-000







Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP-18.190-000







Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP-18.190-000





Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Fone: 015-3281-1613

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Fone: 015-998004747

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Fone: 015-997063989

CNPJ: 60.113.172/0001-01

CEP-18.190-000

INDICAÇÃO Nº 6 50 /22

INDICO ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR, as providências necessárias, junto ao setor competente, no sentido de:

Efetuar a troca da tampa quebrada do bueiro localizado na Av. Ministro Antônio Vieira do Amaral, no Bairro Salete, altura da loja de água do Anselmo.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem como objetivo, atender pedidos feitos por muitos servidores a este Vereador. Já que a tampa do bueiro está quebrada (conforme foto anexa), provavelmente devido ao fato de algum veículo de porte pesado ter passado por cima, fazendo-se necessária a troca da tampa.

Plenário Vereador Carvalho de Oliveira Ribeiro

Sala das Sessões, 23 de Junho de 2.022.

MANOELHENRIQUE SOARES (MANU DA CULTURA) VEREADOR



Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP-18.190-000

Quarta-feira 22 de Junho de 2022.

... Ver mais

